

Produto: Impressora de etiquetas L42

Aplicável a partir do nro. de série: 13011983

Data: 30 /03 / 2015

A que se destina: Assistências Técnicas, Suporte Técnico, Engenharia.

Autor: Rafael Tamassia - Gerente de Produto - rafael.tamassia@elgin.com.br

1. Descrição:

Devido a uma atualização de hardware, existe uma nova versão de placa principal da impressora L42, que não aceita mais a versão de firmware das placas “antigas”. Veja a seguir.

| Nro. de Série | Aceita Versão de Firmware | Observação |
|-----------------------------|----------------------------------|---|
| Menor que 13011983 | BPLB = FV3.0xx BPLA = FV1.0xx | |
| Igual ou maior que 13011983 | BPLB = FV4.0xx BPLA = FV2.0xx | A versão impressa no corpo da nova versão de placa, é: BARFV2.1 ou superior. |

2. Informações Adicionais:

As placas antigas e novas,funcionam em qualquer mecanismo de impressora L42.

Para facilitar a identificação, a partir de agora adicionamos na etiqueta da caixa das impressoras L42, a versão de firmware instalada. Vide abaixo.



3. Conclusão

A partir de agora, antes de atualizar o firmware da impressora L42, **DEVE-SE IDENTIFICAR O NRO. DE SÉRIE**, para instalar a versão correta, conforme a tabela acima.